

СУПЕР ДИЗЕЛ

Околоръстен път 70 1415 София

Ø		№ на поръчката :
		Регистрац. номер :
		VIN :
		С-ние километр. :
		Първ.пуск. в дв. :
№ на клиента :		Монтьор :
Тел.(частен) :		Телефон :
Тел.(фирмен) :		Факс :

SKO 249, SKODA,Octavia [1Z3], Octavia 2.0 TDI, Дизел, 2.0, 103.0kw, 11/2005 - 05/2010, BMM

Управление на мотора EDC 16U34

28.08.24 08:49

1. Управление на мотора EDC 16U34

08:49

2. Памет за повредиБрой на грешките: 5

08:49

P0227	Сензор положение на педала на газта 1	Твърде нисък сигнал
P0642	<u>Датчик-опорно напрежение А</u>	Твърде нисък сигнал
P0341	Разпределителен вал-позиционен датчик 1	Неприемлив сигнал
P0321	Сензор за положението на колянвия вал	Неприемлив сигнал
P0606	Блок за управление	Компонентът дефектен

3. Да се изтрие паметта за повреди

08:50

Паметта за повреди беше изтрита.

4. Памет за повреди

08:50

5. Няма връзка

08:50

6. Контролни стъпки

08:50

7. Памет за повредиБрой на грешките: 1

08:50

P0642	Датчик-опорно напрежение А	Твърде нисък сигнал
-------	----------------------------	---------------------

8. Няма връзка

08:51

9. Управление на мотора EDC 16U34

08:51

10. Памет за повреди

08:51

11. Действителни стойности

08:51